

Peugeot 2008,
ROK PROD. 2014, 1,2 82KM
NR REJ. WZ 8000K,
NR NADWOZIA: VF3CUHMZQEY111141

Podczas weryfikacji pojazdu znaleziono następujące usterki:

- W pojeździe wyświetla się kontrolka silnika.
- Występują usterki z nadmiernym zużyciem katalizatora.
- Ponadto usterki głównej centrali napięciowej ze spadku napięć i złej kondycji instalacji osprzętu silnika oraz sterowników podwykonawczych.
- Po oględzinach organoleptycznych stwierdzono wycieki płynu chłodniczego i oleju silnikowego. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległa uszczelka pod głowicą która powoduje spalanie płynu chłodzącego.
- Korozja układu wydechowego.
- Skorodowane elementy układu hamulcowego.
- Zawieszenie skorodowane i wymagające napraw mechanicznych.

Szacowana wartość pojazdu to 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych)

TOYOTA AVENSIS
ROK PROD. 2015, 1,8 BENZYNA 147KM,
NR REJ. WZ 00015,
NR NADWOZIA: SB1BG75L9QE1j533

Podczas weryfikacji pojazdu znaleziono następujące usterki:

- Usterki napowietrzania silnika, różnicę napięcia w układzie sterownika silnika.
- Utrata komunikacji z układem ECM (główny moduł zasilania prądem sterownikiem).
- Usterka elektryczna w układzie automatycznych świateł przednich.
- Uszkodzenia mechaniczne układu zawieszenia prawa strona, uszkodzenie mechaniczne z półosi lewej skrzyni biegów.
- 10 elementów pojazdu wymaga naprawy lakierniczej oraz blacharskiej.
- Do wymiany tylny zderzak oraz tylne obrysówki pojazdu.

Szacowana wartość pojazdu to 16 000 zł (szesnaście tysięcy złotych)

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
ROK PROD. 2008, 1,9 TDI
NR REJ. WZ 97688,
NR NADWOZIA: WV2ZZZ7HZ8H16575j

Podczas weryfikacji pojazdu znaleziono następujące usterki:

- Ogólne wycieki z silnika i skrzyni biegów.

- Nadmierne wyeksploatowanie układu wtryskiwaczy paliwowych (korekta wtryskiwaczy).
- Nadmierna ilość oleju silnikowego w układzie doładowania turbiny.
- Wyeksploatowanie turbiny silnika. Spalanie oleju silnikowego w komorze cylindrycznej (nadmierne dymienie pojazdu).
- Uszkodzenie elektroniki układu hamulcowego (palą się kontrolki ABS i trakcji pojazdu)
- Korozja układu zawieszenia i układu wydechowego. Korozja przewodów hamulcowych.
- Hałas przy skręcaniu w układzie wspomagania (prawdopodobnie uszkodzona pompa wspomagania).
- Korozja podwozia wymagająca zabezpieczenia.
- Nadmierna korozja nadwozia wymagająca prac lakierniczych i blacharskich.
- Wnętrze pojazdu wymagające napraw tapicerskich.

Szacowana wartość pojazdu to 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych).