




Załącznik Inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni

Lp.	Lokalizacja, rodzaj uszkodzenia	Wielkość	Zdjęcie	Uwagi
1	Obniżenie nawierzchni na zewnętrznej krawędzi boiska	ok. 20 cm		
2	Wybrzuszenia, pęknięcia na wewnętrznej krawędź bieżni, uzupełnienie fragmentu nawierzchni	łączna dł. ok. 4,5 m		możliwa ingerencja korzeni drzew w podbudowę
3	Pęknięcia na boisku - łączenie nawierzchni	ok. 6 m		wymiana pasa nawierzchni w poprzek boiska


Załącznik Inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni

4	Pęknięcie na bieżni	ok. 1,5 m x 2,5 m		
5	Pęknięcie na bieżni	ok. 20 cm		
6	Pęknięcie na bieżni	ok. 50 cm		
7	Pęknięcia na boisku - łączenie nawierzchni	ok. 40,2 m		wymiana pasa nawierzchni w poprzek boiska

Załącznik Inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni

8	Pęknięcia na boisku - łączenie nawierzchni	ok. 53,31 m		wymiana pasa nawierzchni wzdłuż boiska
9	Pęknięcia na boisku - łączenie nawierzchni	ok. 53,31 m		wymiana pasa nawierzchni wzdłuż boiska
10	Wybrzuszenie nawierzchni na boisku	ok. 60 cm		
11	Wybrzuszenie nawierzchni na boisku	ok. 1 m każdy		

Załącznik Inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni

12	Obniżenie nawierzchni na zewnętrznej krawędzi boiska	ok. 2 m		
13	Obniżenie nawierzchni na zewnętrznej krawędzi boiska	ok. 50 cm		
14	Obniżenie nawierzchni na zewnętrznej krawędzi boiska	ok. 50 cm		